### 3.1.23 Linear axes KK100 without cover




Table 3.60 **Dimensions and mass of linear axes KK100 without cover**

| Model | Lead [mm] | L0 [mm] | L1 [mm] | Maximum stroke [mm] | | G [mm] | K [mm] | n | m | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Block A1 | Block A2 | | | | | Block A1 | Block A2 |
| **KK10020P0980** | 20 | 980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 18,60 | 20,30 |
| **KK10020P1080** | 20 | 1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 20,30 | 22,00 |
| **KK10020P1180** | 20 | 1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 22,00 | 23,70 |
| **KK10020P1280** | 20 | 1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 23,60 | 25,30 |
| **KK10020P1380** | 20 | 1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 25,30 | 27,00 |

### 3.1.24 Linear axes KK100 with aluminium cover




Table 3.61 **Dimensions and mass of linear axes KK100 with aluminium cover**

| Model | Lead [mm] | L0 [mm] | L1 [mm] | Maximum stroke [mm] | | G [mm] | K [mm] | n | m | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Block A1 | Block A2 | | | | | Block A1 | Block A2 |
| **KK10020P0980** | 20 | 980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 20,40 | 22,10 |
| **KK10020P1080** | 20 | 1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 22,20 | 23,90 |
| **KK10020P1180** | 20 | 1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 24,00 | 25,70 |
| **KK10020P1280** | 20 | 1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 25,70 | 27,40 |
| **KK10020P1380** | 20 | 1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 27,50 | 29,20 |

### 3.1.25 KK100 adapter flanges




Adapter flange F0




Adapter flange F1




Adapter flange F2




Adapter flange F3




Adapter flange F4




Adapter flange F5




Adapter flange F6




Adapter flange F7